

Dunabogdány, Forgó Strand



Alapadatok

Megye:	Pest
Település:	Dunabogdány
Fürdőhely címe:	Szentendrei Duna-ág jobb partján 27+650 - 27+800 fkm közötti szakasz
A felszíni víz földrajzi neve:	Szentendrei Duna-ág
A felszíni víz jellege:	folyó
A fürdővíz azonosító jele:	HUBW_01421
A fürdővíz-csoport azonosító jele:	-
A fürdővíz neve:	Dunabogdány, Forgó Strand
A fürdővíz rövid neve:	Forgó Strand
Az illetékes hatóság megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
Az illetékes hatóság elérhetősége:	06-1 / 465-3866 titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu
A fürdővíz első engedélyezésének éve:	2011
A fürdővízprofil utolsó felülvizsgálatának dátuma:	2021. 07. 08.
A fürdővízprofil várható következő felülvizsgálatának éve:	2024


Dunabogdány, Forgó Strand természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Fürdővíz adatai

Monitoring pont É-szélesség:	47.7967
Monitoring pont K-hosszúság:	19.0338
A felszíni víz használati jellege:	rekreáció, hajózás
Átlagos napi fürdőzőszám:	300 fő
Víz átlaghőmérséklete szezonban:	22 °C
Átlagos vízmélység:	nincs adat
Maximum vízmélység:	3 m
A strand vízmélység-profilja:	sekély
Mederanyag jellemzése:	homok
Jellemzők-e a területre heves szélviharok:	nem
Jellemzők-e a területre heves esőzések:	nem

Vízminőségi jellemzők

Fürdővíz éves minősítése: tűrhető



Dunabogdány, Forgó Strand
természetes fürdővíz tájékoztató füzet

Szennyezéssel összefüggő jellemzők

Kommunális infrastruktúra ismertetése:	Csatornázott illemhely, zuhanyzó, öltöző, vendéglátó egység, hulladék gyűjtése biztosított.
Csapadékvíz bevezetése:	nincs adat
Szennyezést okozó csapadékmennyiség:	nincs adat
Rövid távú szennyezés (RTSz) kockázata:	nem áll fenn
Lehetséges rövid távú szennyező tényezők felsorolása:	nincs adat
Rövid távú szennyezés veszélyére vonatkozó információk:	nincs adat
Cianobaktérium-burjánzás kockázata:	nem áll fenn
Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:	nem áll fenn
Védőterület leírása:	Védőterület biztosított a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.
Vízgyűjtő terület földrajzi, hidrológiai jellemzése:	nincs adat
Szennyezés esetén a kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat
Szennyezés esetén a nyilvánosság tájékoztatására kialakított intézkedési gyakorlat leírása:	nincs adat

Belső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	fürdőzők, vízimadarak, hajózás
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	pontszerű
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat

Külső szennyezőforrás jellemzése

Szennyezőforrás megnevezése:	Kikötő; Potenciálisan befolyásoló szennyvíztisztító telepek: 1. Szobi szennyvíztisztító telep, 2. Zebegényi szennyvíztisztító telep.
A szennyezőforrás jellege:	nincs adat
A szennyezőforrás lokalizációja:	kikötő a strand felett
Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége:	nincs adat
Szennyezési útvonalak ábrázolása:	nincs adat
Az adott forrásból származó szennyezés időbeli lefutása:	nincs adat